



SIFON DE INODORO "FLUIDMASTER" HEAVY DUTY USA. Elimina las fugas por el conducto de vaciado del tanque, incluye korky y es fácil de instalar.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
507A133	11834	SIFON DE INODORO "FLUIDMASTER" HEAVY DUTY USA	10



SIFON DE INODORO "FLUIDMASTER" 3" INODORO DE 1 PIEZA. Para sanitario de una pieza. Válvula de descarga sencilla. Restaura, descarga y repara fugas. Con korky de 3" y anclas de fijación. Ahorra agua.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
540T	13376	SIFON DE INODORO "FLUIDMASTER" 3" INODORO DE 1 PIEZA	5



SIFON DE INODORO "FLUIDMASTER" 3" INODORO DE 2 PIEZAS. Válvula de descarga sencilla con korky de 3". Restaura, descarga y repara fugas. Ahorra agua.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
540S	13375	SIFON DE INODORO "FLUIDMASTER" 3" INODORO DE 2 PIEZAS	5