



LLAVE DE PASO "FOSET" DE COMPUERTA PARA JARDIN. Fabricado en latón para máxima duración. Con cuerpo de latón y 57% de cobre. Para agua, aceite y gas WOG. Baja frecuencia en operación, para temperaturas altas, cierre hermético. Presión máxima - 1,034.2 kPa / 150 PSI.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
CORO-1/2	11779	LLAVE DE PASO "FOSET" DE COMPUERTA 150 PSI 1/2"	6
CORO-3/4	11780	LLAVE DE PASO "FOSET" DE COMPUERTA 150 PSI 3/4"	6
CORO-1	11781	LLAVE DE PASO "FOSET" DE COMPUERTA 150 PSI 1"	6
CORO-1-1/4	11782	LLAVE DE PASO "FOSET" DE COMPUERTA 150 PSI 1 1/4"	6
CORO-11/2	11783	LLAVE DE PASO "FOSET" DE COMPUERTA 150 PSI 1 1/2"	6
CORO-2	11784	LLAVE DE PASO "FOSET" DE COMPUERTA 150 PSI 2"	3



LLAVE DE PASO "PRICE PFISTER". Cuerpo de Bronce, manija de aluminio, sujeción por rosca, presión hasta 200 PSI (14 kg/cm2).

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
V05030D	11786	LLAVE DE PASO "PRICE PFISTER" 3/4"	16
V05040D		LLAVE DE PASO "PRICE PFISTER" 1"	0



LLAVE DE PASO DE SOLDAR "FOSET". Con cuerpo de latón para máxima duración con 57% de cobre, soldable, para agua, aceite y gas. Alta frecuencia de operación, flujo controlado. Presión máxima 1,379 kPa / 200 PSI.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
GLSO-1/2	11788	LLAVE DE PASO "FOSET" DE SOLDAR 200 PSI 1/2"	6
GLSO-3/4	11789	LLAVE DE PASO "FOSET" DE SOLDAR 200 PSI 3/4"	6



LLAVE DE PASO PVC LISA "FOSET". Cuerpo de PVC, para cementar, maneral fabricado en ABS, unión con cemento. Temperatura máxima 65 °C. Presión máxima 1,034 kPa / 150 PSI.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
49156	11790	LLAVE DE PASO PVC LISA "FOSET" 1/2"	4
49157	11791	LLAVE DE PASO PVC LISA "FOSET" 3/4"	4
49158	11792	LLAVE DE PASO PVC LISA "FOSET" 1"	4
49159	11793	LLAVE DE PASO PVC LISA "FOSET" 1 1/4"	4
49160	11794	LLAVE DE PASO PVC LISA "FOSET" 1 1/2"	4
49161	11795	LLAVE DE PASO PVC LISA "FOSET" 2"	4