



LLAVE DE PASO DE SOLDAR "FOSET". Con cuerpo de latón para máxima duración con 57% de cobre, soldable, para agua, aceite y gas. Alta frecuencia de operación, flujo controlado.
Presión máxima 1,379 kPa / 200 PSI.

CODIGO	CLAVE	DESCRIPCION	CAJA
GLSO-1/2	11788	LLAVE DE PASO "FOSET" DE SOLDAR 200 PSI 1/2"	6
GLSO-3/4	11789	LLAVE DE PASO "FOSET" DE SOLDAR 200 PSI 3/4"	6